

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR
PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI
DISTRIBUITORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Dumitru Bolba – After Sales Manager Tel: +40 212032842 Fax: 021 203 2922 E-mail: dumitru.bolba@porsche.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Marca: SEAT Model: CUPRA Formentor (KM)
Descrierea/Fototografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	SEAT S.A. a constatat că la autovehiculele CUPRA Formentor dintr-un anumit interval de fabricație, nu este configurat corect Front Assist și nu sunt activate următoarele funcții: detectare pietoni/bicicliști, asistent evitare și asistent la virare. Drept urmare, în cazul în care este necesar, acești asistenți nu funcționează.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	In Romania nu au fost inregistrate accidente.

Secțiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja întreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata acțiunii (acțiunilor) și măsurilor de precauție și identificarea companiei responsabile	Acțiune de rechemare 91BG Toti dealerii Seat au fost informați cu privire la această măsură. Dealerii vor trimite clienților scrisori de rechemare în vederea programării în service. La toate autovehiculele afectate asistenții Front Assist trebuie activați. Operația durează aproximativ 2 ore.

**COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECȚIUNEA 6 ÎN
CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU ÎN CAZUL ÎN CARE
PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZĂ PENTRU TRANSMITEREA
NOTIFICĂRII NUMAI AUTORITĂȚII STATULUI MEMBRU ÎN CARE SUNT STABILITE**

Secțiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lanțul de distribuție care dețin produsele afectate	
Lista producătorilor/ Importatorilor sau reprezentanți autorizați din Statul Membru: Nume/Adresă/ Tel/Fax/E-mail/Website	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresă/ Tel/Fax/E-mail/Website	Lista dealerilor autorizați Seat este disponibilă la www.seat.ro
Numărul de produse (nr. serie sau data, coduri) deținute de producător/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	În România sunt vizate 4 autovehicule.

After Sales Manager
Dumitru Bolba



Notificarea clienților afectați
Titlu: Front Assist Formentor
Autovehiculul dumneavoastră
Cod AT: 91BG

, cu seria de caroserie:

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

SEAT S.A. a constatat că la autovehiculele CUPRA Formentor dintr-un anumit interval de fabricație, nu este configurat corect Front Assist și nu sunt activate următoarele funcții: detectare pietoni/bicicliști, asistent evitare și asistent la virare. Drept urmare, în cazul în care este necesar, acești asistenți nu funcționează.

Din motive de siguranță, asistenții Front Assist trebuie activați.

Luați legătura cu atelierul dumneavoastră SEAT obișnuit sau cu un partener contractual la alegere din rețeaua de servicii post-vânzare SEAT, pentru a conveni un termen pentru lucrările necesare. Verificarea, precum și lucrările de reparație nu implică nicio cheltuială din partea dumneavoastră și durează aproximativ 2 ore.

Din motive administrative, vă recomandăm ca la programarea convenită să aveți la dumneavoastră această scrisoare, precum și planul de service post-vânzare, pentru a putea fi efectuate înregistrările corespunzătoare.

Apelăm la înțelegerea și sprijinul dumneavoastră în legătură cu această măsură preventivă, chiar dacă această vizită neplanificată în atelier ar putea să vă producă unele inconveniente. Apreciem încrederea dumneavoastră în marca SEAT și vă mulțumim pentru loialitate.

Dacă nu vă mai aflați în posesia acestui autovehicul, vă solicităm să ne comunicați numele și adresa noului proprietar, respectiv situația autovehiculului. În acest scop, doar completați câmpurile de mai jos și transmiteți-ne cât mai curând posibil aceste informații.

Pentru informarea Dvs cu privire la măsurile recomandate de producător pentru autovehicule, datele Dvs cu caracter personal sunt prelucrate în baza interesului legitim. Pentru informații referitoare la securitatea datelor Dvs cu caracter personal, la transmiterea acestora către terți, la durata de stocare, precum și la drepturile persoanelor vizate, vă rugăm să accesați declarațiile privind protecția datelor pe website-ul **<va rugăm să completați adresa website Dealer>**.

Cu toată considerația,

Verificarea nu a fost posibilă, deoarece autovehiculul

☐ a fost casat ☐ a fost furat ☐ este radiat în clipa de față

a fost vândut între timp

☐ în țară ☐ în străinătate

Adresa noua:

Nume: _____

Strada: _____

Codul poștal, _____

Localitatea: _____

Țara: _____

Data: _____

Semnătura: _____