

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Dumitru Bolba – Director departament Tel: 021 203 2842 Fax: 021 203 2922 E-mail: dumitru.bolba@porsche.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Marca: Skoda Model: Kodiaq / Karoq
Descrierea/Fotografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	La modelele cu transmisie DSG produse intr-o perioada limitata de timp, exista posibilitatea sa existe o conexiune sudata insuficient intre pedala de frana si placa pedalei de frana. In cazul franarii cu forta extina, exista posibilitatea de deformare a placii pedalei de frana, nefiind exclusa atingerea punctul de desprindere.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	In Romania nu au fost inregistrate accidente.
Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si	Actiune de rechemare 46I5 Toti dealerii Skoda au fost informati cu privire la aceasta actiune. Dealerii vor trimite clientilor

identificarea companiei responsabile	scrisori de rechemare in vederea programarii in service. Lucrarile in atelier dureaza aprox. 1 ora si jumatate
--------------------------------------	---

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Lista dealerilor autorizati Skoda este disponibila la www.skoda.ro
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	In Romania sunt vizate 196 de autoturisme

Director departament
Dumitru Bolba

MODEL SCRISOARE

Sudura placa pedala frana

Autovehiculul dumneavoastră cu seria de caroserie _____

Acțiune de rechemare 46I5

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Compania Skoda Auto, a stabilit faptul ca ar putea exista o conexiune sudata inadecvat intre pedala de frana si placa pedalei de frana, a autoturismului dumneavoastra. Atunci cand pedala de frana este actionata cu o forta crescuta, necesara spre exemplu in cazul unei franari de urgenta, o deformare a placii pedalei de frana poate sa apara, existand inclusiv posibilitatea de desprindere a pedalei de placa, riscul unui accident neputand fi exclus.

Din motive de siguranta, autoturismul dumneavoastra trebui verificat.

Va rugam sa contactati departamentul nostru receptie client, folosind numarul de telefon:..... pentru a stabili o data preliminara a vizitei in atelier. Masura o sa dureze aproximativ o ora si jumatate si este bineinteles gratuita. Apelam la intelegerea dumneavoastra daca din motive organizatorice, aceasta operatie dureaza mai mult.

Pana in momentul in care masura este aplicata, va rugam sa adoptati un stil de condus anticipativ si defensiv.

Chiar daca aceasta vizita neprevazuta va poate cauza neplaceri, speram ca veti intelege faptul ca aceasta masura preventiva este necesara.

Apreciem increderea dumneavoastra in Skoda si va multumim pentru loialitate.

In cazul in care, nu mai detineti autovehiculul, va rugam sa ne furnizati numele si adresa noului proprietar sau locatia autoturismului. Pentru aceasta, va rugam sa completati sectiunea de mai jos sis a ne trimiteti informatiile cat mai curand posibil.

Cele mai bune ganduri,

Verificarea nu a fost posibilă, deoarece autovehiculul

☐ a fost casat ☐ a fost furat ☐ este radiat în clipa de față

a fost vândut între timp

☐ în țară ☐ în străinătate

Adresa noua:

Nume: _____

Strada: _____

Codul poștal, _____

Localitatea: _____

Țara: _____

Data: _____

Semnătura: _____