

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE**  
**AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

<b>Sectiunea 1: Detalii despre Importatorul care notifica Rechemarea</b>	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	<b>Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor</b> <b>Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare</b> <b>Europeană</b> <b>Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare</b> <b>B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, București</b> <b>Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61 <a href="http://www.anpc.gov.ro">www.anpc.gov.ro</a></b>
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
<b>Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR</b>	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	SC Mercedes-Benz Romania SRL reprezentant in Romania al producătorului Mercedes-Benz AG
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Răzvana Hăntilă / Customer Services MBC Manager / Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Henley Building, etaj 5, Voluntari, județul Ilfov, România / Tel: +40 21 2004 555 / E-mail: <a href="mailto:cs.rou@cac.mercedes-benz.com">cs.rou@cac.mercedes-benz.com</a> / Website: <a href="http://www.mercedes-benz.ro">www.mercedes-benz.ro</a>
<b>Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate</b>	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Autovehicule Mercedes-Benz : <b>Model:</b> 166, 167
Descrierea/Fotografia	
<b>Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL</b>	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	În cadrul monitorizării globale a produselor, Mercedes-Benz AG a constatat faptul că, este posibil ca unele autovehicule sa fie echipate cu un anumit tip de anvelopă, care face obiectul unei retrageri voluntare inițiată de către producătorul Continental. Conform informațiilor de la producătorul Continental, este posibil ca anvelopa să nu corespundă specificațiilor. Ca urmare, poate apărea o pierdere a presiunii în pneu, sau banda de rulare se poate desprinde parțial sau complet. În acest caz, riscul de accident sau vătămare ar fi crescut.
Inregistrarea (accidentelor)	accidentului

<b>Secțiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja întreprinse</b>	
Tipuri/ Scopul/ Durata acțiunii (acțiunilor) și măsurilor de precauție și identificarea companiei responsabile	<p>- Va fi informată întreaga rețea de Parteneri Autorizați și vor fi contactați proprietarii cunoscuți ai autovehiculelor vizate pentru a-i informa despre această campanie și pentru a se prezenta cu autovehiculul la cel mai apropiat Atelier Autorizat Mercedes-Benz pentru remedieri gratuite.</p> <p>- Scopul acțiunii: vom verifica anvelopele montate la autovehicule și le vom înlocui dacă este necesar.</p> <p>- Lucrările necesare vor dura aproximativ 10 minute.</p>

**COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECȚIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICĂRII NUMAI AUTORITĂȚII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI**

<b>Secțiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lanțul de distribuție care dețin produsele afectate</b>	
Lista producătorilor/ Importatorilor sau reprezentanți autorizați din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	SC Mercedes-Benz Romania SRL Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Henley Building, etaj 4, Voluntari, județul Ilfov, România; Tel 021 2004 555 <a href="http://www.mercedes-benz.ro">www.mercedes-benz.ro</a>
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Rețeaua Distribuitorilor și Reparativilor Autorizați <a href="http://www.mercedes-benz.ro">www.mercedes-benz.ro</a> – secțiunea „Căutare centru autorizat”
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) deținute de producător/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Număr de vehicule ce ar putea fi afectate în România –2 unități:  4JG1660561B142871 WDC1671231A052927