

FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Dumitru Bolba – Director departament Tel: 021 203 2842 Fax: 021 203 2922 E-mail: dumitru.bolba@porsche.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine Descrierea/Fototografia	Marca: Volkswagen Modele: Golf 8, CD*
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	Volkswagen AG a constatat faptul că la autovehiculele Golf 8 dintr-un interval de fabricație limitat există posibilitatea să fie montați în ambele uși față senzori de impact necorespunzători pentru sistemele airbag și sistemele de reținere pentru copii. Într-o astfel de situație, în condiții nefavorabile în exploatarea autovehiculului sau în cazul unui posibil accident, conectorul de pe senzorul de impact se poate desprinde și astfel, din cauza unui posibil comportament de reacție întârziat, efectul de protecție a airbagului lateral, airbagului cortină și/sau dispozitivului de pretensionare a centurii poate fi diminuat.

Inregistrarea accidentului (accidentelor)	In Romania nu au fost inregistrate accidente.
Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Actiune de rechemare 69BU Toti dealerii Volkswagen au fost informati cu privire la aceasta actiune. Dealerii vor trimite clientilor scrisori de rechemare in vederea programarii in service. Repararea autovehiculului durează aproximativ 1 ore.

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Lista dealerilor autorizati Volkswagen este disponibila la www.volkswagen.ro
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	In Romania sunt vizate 3 autoturisme.

Director departament
Dumitru Bolba

MODEL SCRISOARE

Senzor lateral de impact pentru sistemele airbag/sistemele de reținere pentru copii - fixare insuficientă

Autovehiculul dumneavoastră model cu seria de caroserie

Acțiune de rechemare 69BU

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Volkswagen AG a constatat faptul că la autovehiculele Golf 8 dintr-un interval de fabricație limitat există posibilitatea să fie montați în ambele uși față senzori de impact necorespunzători pentru sistemele airbag și sistemele de reținere pentru copii. Într-o astfel de situație, în condiții nefavorabile în exploatarea autovehiculului sau în cazul unui posibil accident, conectorul de pe senzorul de impact se poate desprinde și astfel, din cauza unui posibil comportament de reacție întârziat, efectul de protecție a airbagului lateral, airbagului cortină și/sau dispozitivului de pretensionare a centurii poate fi diminuat.

Din motive de siguranță, este necesară verificarea și, după caz, înlocuirea senzorilor de impact din ambele uși față.

Vă solicităm să contactați imediat departamentul nostru pentru recepție clienți (nr. telefon), pentru a se putea stabili o programare. Măsura durează aproximativ 1 oră și nu implică desigur nicio cheltuială din partea dumneavoastră. Apelăm la înțelegerea dumneavoastră în cazul în care, din motive organizatorice în derularea activității, acțiunea poate dura mai mult.

Ne cerem scuze anticipat pentru neplăcerile produse și apelăm la înțelegerea și susținerea dumneavoastră pentru derularea acestei măsuri preventive.

Dacă între timp nu vă mai aflați în posesia autovehiculului menționat, vă solicităm să ne comunicați numele și adresa noului proprietar, respectiv situația autovehiculului. În acest scop, completați doar câmpurile menționate mai jos și returnați-ne cât se poate de repede aceste informații.

Pentru informarea dumneavoastră cu privire la măsurile recomandate de producator pentru autovehicule, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în baza interesului legitim. Pentru informații referitoare la securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, la transmiterea acestora către terți, la durata de stocare, precum și la drepturile persoanelor vizate, vă rugăm să accesați declarațiile privind protecția datelor pe website-ul **<va rugam sa completati adresa website Dealer>**

Apreciem încrederea pe care o acordați mărcii Volkswagen și vă mulțumim pentru loialitate.

Cu salutări cordiale

Verificarea nu a fost posibilă, deoarece autovehiculul

☐ a fost casat ☐ a fost furat ☐ este radiat în clipa de față

a fost vândut între timp

☐ în țară ☐ în străinătate

Adresa noua:

Nume: _____

Strada: _____

Codul poștal, _____

Localitatea: _____

Țara: _____

Data: _____

Semnătura: _____