Nr. intrare
1560 / 08.06.2018.

FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	**Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: www.anpc.gov.ro**
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	**Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro**
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale pesoanei de contact	**Iuliu Kolozsvari – After Sales Manager Tel: 021 203 2848 Fax: 021 203 2922 E-mail: iuliu.kolozsvari@porsche.ro**
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	**Marca: Volkswagen Model: Tiguan Allspace BW***
Descrierea/Fototografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	**Volkswagen AG a constatat faptul că la autovehiculele Tiguan Allspace dintr-un interval de fabricație limitat, există posibilitatea ca pe articulația sferică dreapta și stânga a punții față să nu se fi strâns piulița de fixare cu momentul de strângere corect. În cazul unui defect, piulița de fixare se poate slăbi de pe articulația sferică. Această situație poate duce la pierderea propulsiei și la pierderea stabilității la rulare.**
Inregistrarea accidentului	**In Romania nu au fost inregistrate accidente.**

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	**Actiune de rechemare 40N4.** **Toti dealerii Volkswagen au fost informati cu privire la aceasta actiune. Dealerul alocat va trimite clientului scrisoare de rechemare in vederea programarii in service.** **Lucrarile in atelier dureaza aprox 60 minute.**

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	**Porsche Romania SRL** **Bd. Pipera Nr. 2,** **077190, Voluntari, jud. Ilfov** **Telefon: +40 021 203 28 88** **Fax: +40 021 203 29 99** **Web: www.porscheromania.ro**
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	**Lista dealerilor autorizati Volkswagen este disponibila la** **www.volkswagen.ro**
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	**In Romania este vizat 1 autoturism.**

After Sales Manager
Iuliu Kolozsvari

MODEL SCRISOARE

Înlocuirea piuliței cu guler de pe articulația sferică

Autovehiculul dumneavoastră _____ cu seria de caroserie_____

Cod KD: 40N4

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Volkswagen AG a constatat faptul că la autovehiculele Tiguan Allspace dintr-un interval de fabricație limitat, există posibilitatea ca pe articulația sferică dreapta și stânga a punții față să nu se fi strâns piulița de fixare cu momentul de strângere corect. În cazul unui defect, piulița de fixare se poate slăbi de pe articulația sferică. Această situație poate duce la pierderea propulsiei și la pierderea stabilității la rulare. Pericol de accident.

Din motive de siguranță, se impune verificarea autovehiculului pe care îl dețineți.

Pentru stabilirea unei programări, contactați departamentul nostru pentru recepție clienți (nr. telefon ----------) pentru a efectua lucrările necesare. Măsura durează aproximativ 1 oră și nu implică desigur nicio cheltuială din partea dumneavoastră. Apelăm la înțelegerea dumneavoastră în cazul în care, din motive organizatorice în derularea activității, acțiunea poate dura mai mult.
Ne cerem scuze anticipat pentru neplăceri produse și apelăm la înțelegerea și susținerea dumneavoastră pentru finalizarea acestei măsuri preventive.

Dacă între timp nu vă mai aflați în posesia autovehiculului menționat, vă rugăm să ne comunicați numele și adresa noului proprietar, respectiv ale deținătorului autovehiculului. Pentru aceasta, completați câmpurile de mai jos și expediați-ne informațiile cât mai curând posibil.

Apreciem încrederea pe care o acordați mărcii Volkswagen și vă mulțumim pentru loialitate.

Cu salutări cordiale

Verificarea nu a fost posibilă, deoarece autovehiculul **a fost vândut între timp**

☐ a fost casat ☐ a fost furat ☐ este radiat în clipa de faţă ☐ în ţară ☐ în străinătate

Adresa noua:

Nume: _____

Strada: _____

Codul poştal, _____
Localitatea:

Ţara: _____

Data: _____ Semnătura: _____