

# 1. FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI

<b>Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare</b>	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	<b>Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor/Direcția Generală Supraveghere Piață/Serviciul Produse și Servicii Alimentare și Nealimentare</b>  <b>B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, București Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61 www.anpc.gov.ro</b>
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	<b>Ford România S.A. Compania Națională de Vânzari</b>
<b>Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR</b>	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	<b>Ford România S.A. Compania națională de vânzari Global City Bussines Parc Sos. București Nord Nr.10, Voluntari Ilfov 077190</b>
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	<b>Cosmin Gheorghe</b>
<b>Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate</b>	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	<b>Focus</b>
Descrierea/Fotografia	
<b>Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL</b>	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluările realizate	Este posibil ca o serie de vehicule Focus dotate cu motor diesel și transmisie automată să nu respecte standardele de înaltă calitate pe care Ford Motor Company se așteaptă să le oferim clienților noștri. Este posibilă deplasarea cablajului motorului montat pe vehicul, ulterior fabricației vehiculului. Dacă s-a produs deplasarea, cablajul trebuie re poziționat în poziția corectă și securizat. Dacă s-a produs deplasarea și cablajul a fost în contact cu transmisia, este posibil să fie necesare reparații suplimentare. Cu toate că probabilitatea de deteriorare a cablajului este extrem de mică, aceasta poate fi identificată ca defecțiune pe tabloul de bord al vehiculului, în cazul în

	care s-a produs. Deteriorarea cablajului ar putea duce la un ralanti slab, la reducerea puterii motorului sau la calarea motorului. Dealerul Ford local va inspecta cablajul și va efectua reparațiile necesare, conform instrucțiunilor din partea Ford Motor Company
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	-
<b>Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse</b>	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Vor fi trimise scrisori in legatura cu aceasta campanie tuturor utilizatorilor de autoturisme afectate pentru a se prezenta la cel mai apropiat Reparator autorizat Ford. Durata interventiei va fi cuprinsa intre 0.4 si 4.3 ore

**COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI**

<b>Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate</b>	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<b>Ford România S.A.</b> <b>Compania națională de vânzari</b> <b>Global City Bussines Parc</b> <b>Sos. București Nord Nr.10, Voluntari</b> <b>Ilfov 077190</b> <b>www.ford.ro</b>
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<b>Reteaua de reparatori autorizati Ford</b> <b>Adresele sunt disponibile pe</b> <b>www.ford.ro</b>
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	<b>Număr de vehicule afectate în România:</b> <b>26</b>

Gheorghe Cosmin

FCSD Manager



---

**ESTE NECESARĂ O ACȚIUNE URGENTĂ CARE PRIVEȘTE VEHICULUL  
DUMNEAVOASTRĂ  
ACEASTA NU ESTE O NOTĂ INTERNĂ - CITIȚI IMEDIAT**

---

**20S28 - Focus Panther – Contact între cablajul motorului și transmisia automată -  
Rechemarea din motive de siguranță**

Stimate client,

Este posibil ca o serie de vehicule Focus dotate cu motor diesel și transmisie automată să nu respecte standardele de înaltă calitate pe care Ford Motor Company se așteaptă să le oferim clienților noștri. Este posibilă deplasarea cablajului motorului montat pe vehiculul dvs., ulterior fabricației vehiculului. Dacă s-a produs deplasarea, cablajul trebuie re poziționat în poziția corectă și securizat. Dacă s-a produs deplasarea și cablajul a fost în contact cu transmisia, este posibil să fie necesare reparații suplimentare. Cu toate că probabilitatea de deteriorare a cablajului este extrem de mică, aceasta poate fi identificată ca defecțiune pe tabloul de bord al vehiculului, în cazul în care s-a produs. Atunci când programați o vizită la dealerul dvs., informați-l în cazul în care în vehicul este prezent un mesaj de defecțiune. Dealerul Ford local va inspecta cablajul și va efectua reparațiile necesare, conform instrucțiunilor din partea Ford Motor Company. Deteriorarea cablajului ar putea duce la un ralanti slab, la reducerea puterii motorului sau la calarea motorului.

Înregistrările noastre arată că dumneavoastră sunteți proprietarul unui vehicul care poate fi afectat de această stare. Este important să vă prezentați cu acest vehicul la un dealer autorizat Ford.

**Ce ar trebui să faceți acum**

Vă rugăm să telefonați unui dealer autorizat Ford care va aranja efectuarea acestei lucrări importante.

Această scrisoare trebuie prezentată dealerului dumneavoastră Ford cât timp autovehiculul se găsește în custodia acestuia. Nu va exista nicio taxă, iar dealerul dumneavoastră va face toate demersurile pentru a minimaliza neplăcerile cauzate.

Ne cerem scuze pentru neplăcerile cauzate și vă mulțumim pentru cooperarea dumneavoastră în această problemă importantă. Dacă aveți nevoie de sfaturi suplimentare, contactați Centrul Relații Clienți la numărul de mai sus.

**Dacă nu mai dețineți sau nu mai răspundeți pentru vehicul**

Vă rugăm să ne notificați „Schimbarea adresei sau a proprietarului” pe site-ul web de mai jos. Pentru a face acest lucru nu aveți nevoie decât de Numărul de identificare a vehiculului și de Referința scrisorii de mai sus. În mod alternativ, puteți să completați formularul atașat și să îl trimiteți înapoi în plicul cu returnare plătită furnizat. Astfel, noi vom putea contacta noul proprietar și îl putem notifica cu privire la verificare/reparație.

Cu stimă,





## Serii (VIN) 20S28

WF0NXXGCHNKJ19557	WF0NXXGCHNKM70718	WF0PXXGCHPKM68221
WF0NXXGCHNKJ20321	WF0NXXGCHNKM73673	WF0PXXGCHPKM77995
WF0NXXGCHNKJ20445	WF0NXXGCHNKT15960	WF0PXXGCHPKT16970
WF0NXXGCHNKJ22025	WF0NXXGCHNLB19995	WF0PXXGCHPLB22616
WF0NXXGCHNKJ26812	WF0PXXGCHPKJ18977	WF0PXXGCHPLB24078
WF0NXXGCHNKJ37240	WF0PXXGCHPKJ28113	WF0PXXGCHPLR39881
WF0NXXGCHNKM68678		

**Gheorghe Cosmin**

**FCSD Manager**

