

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR
PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI
DISTRIBUITORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Dumitru Bolba – After Sales Manager Tel: 021 203 2842 Fax: 021 203 2922 E-mail: dumitru.bolba@porsche.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful. Tara de origine	Marca: Audi Modele: Q2 Model GA* Q3 Model F3*
Descrierea/Fototografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	La autovehiculele dintr-un anumit interval de fabricație, s-a constatat faptul ca există posibilitatea să se fi realizat o îmbinare prin sudare necorespunzătoare între pedala de frână și placa pedalei de frână. În cazul acționării cu forță crescută a pedalei de frână, cum ar fi, de exemplu, la o frânare în regim de urgență, nu se poate exclude deformarea plăcii pedalei de frână și chiar desprinderea acesteia. Există pericol ridicat de accident, deoarece în cazul

	desprinderii plăcii pedalei de frână șoferul mai poate încă acționa pedala de frână, însă suprafața de contact cu talpa piciorului este mai redusă. Până la efectuarea măsurii, vă solicităm să circulați extrem de preventiv și defensiv
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	In Romania nu au fost inregistrate accidente.
Secțiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja întreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata acțiunii (acțiunilor) și măsurilor de precauție și identificarea companiei responsabile	Acțiune de rechemare 4617. Toti dealerii Audi au fost informati cu privire la aceasta masura. Dealerii vor trimite clientilor scrisori de rechemare in vederea programarii in service. Reparatia presupune verificarea și, după caz, înlocuirea pedalei de frână. Operațiunea durează aproximativ o oră.

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Secțiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lanțul de distribuție care detin produsele afectate	
Lista producătorilor/ Importatorilor sau reprezentanți autorizați din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Lista dealerilor autorizați Audi este disponibilă la www.audi.ro
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	In Romania sunt vizate 14 de autovehicule

After Sales Manager
Dumitru Bolba

Model de scrisoare pentru notificarea clienților vizați

Ațiune de rechemare – **46I7– Verificare pedală frână**

Autovehiculul dumneavoastră AUDI cu seria de caroserie:.....

Numărul de înmatriculare:.....

Stimată doamnă/Stimate domn,

Siguranța clienților noștri, precum și fiabilitatea și longevitatea modelelor noastre au pentru noi prioritatea maximă. În cadrul procesului de asigurare a calității, Audi își monitorizează în permanență produsele. În acest context, am constatat faptul că la autovehiculul dumneavoastră există posibilitatea să se fi realizat o îmbinare prin sudare necorespunzătoare între pedala de frână și placa pedalei de frână. În cazul acționării cu forță crescută a pedalei de frână, cum ar fi, de exemplu, la o frânare în regim de urgență, nu se poate exclude deformarea plăcii pedalei de frână și chiar desprinderea acesteia.

Există pericol ridicat de accident, deoarece în cazul desprinderii plăcii pedalei de frână șoferul mai poate încă acționa pedala de frână, însă suprafața de contact cu talpa piciorului este mai redusă.

Până la efectuarea măsurii, vă solicităm să circulați extrem de preventiv și defensiv.

Din motive de siguranță este astfel obligatorie verificarea și, după caz, înlocuirea pedalei de frână. Operațiunea durează aproximativ o oră și este bineînțeles gratuită pentru dumneavoastră.

Vă solicităm să luați imediat legătura cu partenerul Audi responsabil pentru dumneavoastră, în vederea stabilirii unei programări imediate.

În vederea stabilirii unui termen, vă solicităm să luați imediat legătura cu un partener Audi. Găsiți un partener autorizat Audi pe pagina noastră de internet (www.audi.ro). Pentru termenul stabilit, pregătiți această notificare, precum și Planul de service al autovehiculului dumneavoastră, în vederea efectuării înregistrărilor necesare.

Stimate D-na/D-le, regretăm extrem de mult vizita neplanificată în atelier și neplăcerile create de această situație.

Răspundem cu plăcere la întrebările dumneavoastră, cu privire la această măsură preventivă, la numărul de telefon

Pentru informarea Dvs cu privire la măsurile recomandate de producător pentru autovehicule, datele Dvs cu caracter personal sunt prelucrate în baza interesului legitim. Pentru informații referitoare la securitatea datelor Dvs cu caracter personal, la transmiterea acestora către terți, la durata de stocare, precum și la drepturile persoanelor vizate, vă rugăm să accesați declarațiile privind protecția datelor pe website-ul **<va rugam sa completați adresa website Dealer>**.

Dacă între timp ați vândut sau retras autovehiculul dumneavoastră din circulație, vă rugăm frumos să completați integral formularul de mai jos și returnați-l cât mai urgent posibil. Vă mulțumim călduros pentru colaborare.

Cu salutări cordiale

.....

Verificarea autovehiculului nu este posibilă: <input type="checkbox"/>		Autovehiculul a fost vândut: <input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> casat	<input type="checkbox"/> furat	<input type="checkbox"/> în prezent scos din circulație	<input type="checkbox"/> în țară <input type="checkbox"/> în străinătate
Noua adresă:			
Nume: _____			
Strada: _____			
Oraș / localitate: _____			
Țară: _____			
Data / Semnătura: _____			