

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR
PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI
DISTRIBUITORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Dumitru Bolba – After Sales Manager Tel: 021 203 2842 Fax: 021 203 2922 E-mail: dumitru.bolba@porsche.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful. Tara de origine	Marca: Audi Modele: A8 (4H*)
Descrierea/Fototografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	La autovehiculele dintr-un anumit interval de fabricație, în circumstanțe nefavorabile, se poate deforma și desprinde garnitura colectorului de apă. Din cauza vibrațiilor care apar în regim de rulare, o garnitură de colector de apă desprinsă poate intra în contact cu componentele fierbinți din compartimentul motor. Astfel, se poate produce arderea mocnită a garniturii colectorului de apă și, eventual și a componentelor învecinate.

Inregistrarea accidentului (accidentelor)	In Romania nu au fost inregistrate accidente.
Sețiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Actiune de rechemare 51G6. Toti dealerii Audi au fost informati cu privire la aceasta masura. Dealerii vor trimite clientilor scrisori de rechemare in vederea programarii in service. Reparatia presupune montarea unei table suport suplimentare pe garnitură. Măsura durează aproximativ o jumătate de oră

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SEȚIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sețiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Lista dealerilor autorizati Audi este disponibila la www.audi.ro
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	In Romania sunt vizate 28 de autovehicule

After Sales Manager
Dumitru Bolba



Model de scrisoare pentru notificarea clienților vizati

Ațiune de rechemare – **51G6 – Montare tablă de siguranță**

Autovehiculul dumneavoastră AUDI cu seria de caroserie:.....

Numărul de înmatriculare:.....

Stimată doamnă/Stimate domn,

Siguranța clienților noștri, precum și fiabilitatea și longevitatea modelelor noastre au pentru noi prioritatea maximă. În cadrul procesului de asigurare a calității, Audi își monitorizează în permanență produsele. În acest context, ne-a atras atenția că la unele autovehicule izolate, în circumstanțe nefavorabile, se poate deforma și desprinde garnitura colectorului de apă.

Din motive de siguranță, la autovehiculul dumneavoastră este necesară montarea unei table suport suplimentare pe garnitură. Măsura durează aproximativ o jumătate de oră și este, bineînțeles, gratuită pentru dumneavoastră.

Vă solicităm să luați imediat legătura cu partenerul Audi responsabil pentru dumneavoastră, în vederea stabilirii unei programări imediate.

În vederea stabilirii unui termen, vă solicităm să luați imediat legătura cu un partener Audi. Găsiți un partener autorizat Audi pe pagina noastră de internet (www.audi.ro). Pentru termenul stabilit, pregătiți această notificare, precum și Planul de service al autovehiculului dumneavoastră, în vederea efectuării înregistrărilor necesare.

Stimate D-na/D-le, regretăm extrem de mult vizita neplanificată în atelier și neplăcerile create de această situație.

Răspundem cu plăcere la întrebările dumneavoastră, cu privire la această măsură preventivă, la numărul de telefon

Pentru informarea Dvs cu privire la măsurile recomandate de producător pentru autovehicule, datele Dvs cu caracter personal sunt prelucrate în baza interesului legitim. Pentru informații referitoare la securitatea datelor Dvs cu caracter personal, la transmiterea acestora către terți, la durata de stocare, precum și la drepturile persoanelor vizate, va rugăm să accesați declarațiile privind protecția datelor pe website-ul **<va rugăm să completați adresa website Dealer>**.

Dacă între timp ați vândut sau retras autovehiculul dumneavoastră din circulație, va rugăm frumos să completați integral formularul de mai jos și returnați-l cât mai urgent posibil. Vă mulțumim călduros pentru colaborare.

Cu salutări cordiale

.....

Verificarea autovehiculului nu este posibilă: ☐

☐ casat ☐ furat ☐ în prezent scos din circulație

Autovehiculul a fost vândut: ☐

☐ în țară ☐ în străinătate

Noua adresă:

Nume: _____

Strada: _____

Oraș / localitate: _____

Țară: _____

Data / Semnătura: _____