

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Dumitru Bolba – Director departament Tel: 021 203 2842 Fax: 021 203 2922 E-mail: dumitru.bolba@porsche.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Marca: Volkswagen Modele: Tiguan, AD*
Descrierea/Fototografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	Volkswagen AG a constatat că la autovehiculele Tiguan R Line dintr-un interval de fabricație limitat există posibilitatea ca eleronul de plafon să se desprindă parțial sau total de pe autovehicul, din cauza posibilei utilizări a unui adeziv neadecvat. Un eleron de plafon care se desprinde în timpul deplasării se poate transforma într-un obstacol pentru autovehiculele care circulă în spate.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	In Romania nu au fost inregistrate accidente.

Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Actiune de rechemare 66M3 Toti dealerii Volkswagen au fost informati cu privire la aceasta actiune. Dealerii vor trimite clientilor scrisori de rechemare in vederea programarii in service. Repararea autovehiculului durează aproximativ două ore.

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Lista dealerilor autorizati Volkswagen este disponibila la www.volkswagen.ro
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	In Romania sunt vizate 65 autoturisme.

Director departament
Dumitru Bolba



MODEL SCRISOARE

Eleron de plafon

Autovehiculul dumneavoastră Tiguan cu numărul de identificare autovehicul

Acțiune de rechemare 66M3

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Volkswagen AG a constatat că la autovehiculele Tiguan R Line dintr-un interval de fabricație limitat există posibilitatea ca eleronul de plafon să se desprindă parțial sau total de pe autovehicul, din cauza posibilei utilizări a unui adeziv neadecvat. Un eleron de plafon care se desprinde în timpul deplasării se poate transforma într-un obstacol pentru autovehiculele care circulă în spate.

Din motive de siguranță, este necesară verificarea și repararea autovehiculului dumneavoastră.

Până la efectuarea măsurii la autovehiculul dumneavoastră, respectați următoarea restricție:

Verificați dacă eleronul de plafon este fixat ferm pe autovehiculul dumneavoastră și dacă nu se poate ridica nici măcar parțial de pe hayon. În cazul în care eleronul de plafon este fixat ferm pe întreaga sa lățime, puteți utiliza în continuare fără restricții autovehiculul, până la termenul pentru vizita în atelier.

În cazul în care eleronul de plafon s-a desprins deja parțial, încercați să-l desprindeți cu atenție complet de pe hayon, fără a deteriora hayonul.

În cazul în care nu este posibilă această operație, apălați imediat la un partener Volkswagen, pentru a desprinde acolo complet eleronul de plafon. Dacă eleronul de plafon este parțial desprins, nu vă deplasați cu o viteză mai mare de 60 km/h.

Vă solicităm să contactați imediat departamentul nostru pentru recepție clienți (nr. telefon), pentru a se putea stabili o programare.

Ne cerem scuze anticipat pentru neplăcerile produse și apelăm la înțelegerea și susținerea dumneavoastră pentru derularea acestei măsuri preventive.

Dacă între timp nu vă mai aflați în posesia autovehiculului menționat, vă solicităm să ne comunicați numele și adresa noului proprietar, respectiv situația autovehiculului. În acest scop, doar completați câmpurile menționate mai jos și returnați-ne cât se poate de repede aceste informații.

Pentru informarea dumneavoastră cu privire la măsurile recomandate de producator pentru autovehicule, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în baza interesului legitim. Pentru informații referitoare la securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, la transmiterea acestora către terți, la durata de stocare, precum și la drepturile persoanelor vizate, vă rugăm să accesați declarațiile privind protecția datelor pe website-ul **<va rugam sa completati adresa website Dealer>**

Apreciem încrederea pe care o acordați mărcii Volkswagen și vă mulțumim pentru loialitate.

Cu salutări cordiale

Verificarea nu a fost posibilă, deoarece autovehiculul

☐ a fost casat ☐ a fost furat ☐ este radiat în clipa de față

a fost vândut între timp

☐ în țară ☐ în străinătate

Adresa noua:

Nume: _____

Strada: _____

Codul poștal, _____

Localitatea: _____

Țara: _____

Data: _____

Semnătura: _____