

FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI

| Sectiunea 1: Detalii despre Importatorul care notifica Rechemarea | |
|---|---|
| Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, București Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61 www.anpc.gov.ro |
| Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului | |
| Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR | |
| Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul | SC Mercedes-Benz Romania SRL reprezentant in Romania al producătorului Mercedes-Benz AG |
| Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact | Alexandru Rugina/ After-Sales Manager Van Mercedes-Benz România / Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15- 23, Henley Building, etaj 4, Voluntari, județul Ilfov, România / Tel: +40 21 2004 625 / E-mail: cs.rou@cac.mercedes-benz.com / Website: www.mercedes-benz.ro |
| Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate | |
| Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine | Autovehicule Mercedes-Benz : Model: Sprinter |
| Descrierea/Fotografia | |
| Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL | |
| Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate | În cadrul monitorizării globale a produselor, Mercedes-Benz AG a fost informată de către furnizorul ACPS Automotive GmbH care a anunțat că au existat abateri în ceea ce privește testele legale de rezistență pentru cârligul de remorcare tip bilă utilizat la vehiculele model Mercedes-Benz Sprinter. Datorită toleranțelor în procesul de producție, cuplajele de tip bila pot să nu îndeplinească cerințele în ceea ce privește duranța. În cel mai rău caz, pot apărea fisuri, iar cuplajul de tip bilă se poate rupe. Acest lucru ar putea crește riscul unui accident. |
| Inregistrarea (accidentelor) | accidentului |

| Secțiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja întreprinse | |
|--|---|
| Tipuri/ Scopul/ Durata acțiunii (acțiunilor) și măsurilor de precauție și identificarea companiei responsabile | <p>- Va fi informată întreaga rețea de Parteneri Autorizați și vor fi contactați proprietarii cunoscuți ai autovehiculelor vizate pentru a-i informa despre această campanie și pentru a se prezenta cu autovehiculul la cel mai apropiat Atelier Autorizat Mercedes-Benz pentru remedieri gratuite.</p> <p>- Scopul acțiunii: vom înlocui partea afectată din cârligul de remorcare.</p> <p>- Operațiile necesare vor fi gratuite.</p> |

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECȚIUNEA 6
IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE
PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA
NOTIFICĂRII NUMAI AUTORITĂȚII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT
STABILITI

| Secțiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lanțul de distribuție care detin produsele afectate | |
|---|---|
| Lista producătorilor/ Importatorilor sau reprezentanți autorizați din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website | SC Mercedes-Benz Romania SRL Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Henley Building, etaj 4, Voluntari, județul Ilfov, România; Tel 021 2004 555 www.mercedes-benz.ro |
| Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website | Rețeaua Distribuitorilor și Reparativilor Autorizați www.mercedes-benz.ro – secțiunea „Căutare centru autorizat” |
| Numărul de produse (nr. serie sau data, coduri) deținute de producător/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru | Număr de vehicule ce ar putea fi afectate în România – 1 unitate: WDB9062331N679117 |