

Nr. ordine
3179 / 05.01.2020

FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Dumitru Bolba – After Sales Manager Tel: +40 212032842 Fax: 021 203 2922 E-mail: dumitru.bolba@porsche.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Marca: SEAT Model: Tarraco (KN) – Ateca (KH)
Descrierea/Fototografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluările realizate	SEAT S.A. a constatat că la autovehiculul dumneavoastră există posibilitatea să se fi realizat o îmbinare prin sudare neadecvată între pedala de frână și placa pedalei de frână. În cazul acționării cu forță crescută a pedalei de frână, cum ar fi într-o situație de urgență, nu se poate exclude deformarea plăcii pedalei de frână și chiar desprinderea acesteia și implicit un pericol de accident ridicat. Până la efectuarea măsurii, vă solicităm să circulați extrem de preventiv și defensiv.

Inregistrarea accidentului (accidentelor)	In Romania nu au fost inregistrate accidente.
Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Actiune de rechemare 46I9 Toti dealerii Seat au fost informati cu privire la aceasta masura. Dealerii vor trimite clientilor scrisori de rechemare in vederea programarii in service. Reparatia presupune verificarea și, după caz, înlocuirea pedalei de frână. Operatiunea durează aproximativ 1,5 ore.

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Lista dealerilor autorizati Seat este disponibila la www.seat.ro
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	In Romania este vizat 1 autovehicul.

After Sales Manager
Dumitru Bolba



Notificarea clienților afectați
Titlu: Sudură placă pedală frână
Autovehiculul dumneavoastră
Cod AT: 46I9

, cu seria de caroserie:

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

SEAT S.A. a constatat că la autovehiculul dumneavoastră există posibilitatea să se fi realizat o îmbinare prin sudare neadecvată între pedala de frână și placa pedalei de frână. În cazul acționării cu forță crescută a pedalei de frână, cum ar fi într-o situație de urgență, nu se poate exclude deformarea plăcii pedalei de frână și chiar desprinderea acesteia și implicit un pericol de accident ridicat.

Din motive de siguranță, este necesară verificarea autovehiculului dumneavoastră.

Luați legătura cu atelierul dumneavoastră SEAT obișnuit sau cu un partener contractual la alegere din rețeaua de servicii post-vânzare SEAT, pentru a conveni un termen pentru lucrările necesare. Verificarea, precum și lucrările de reparație nu implică nicio cheltuială din partea dumneavoastră și durează aproximativ 1,5 ore.

Până la efectuarea măsurii, vă solicităm să circulați extrem de preventiv și defensiv.

Din motive administrative, vă recomandăm ca la programarea convenită să aveți la dumneavoastră această scrisoare, precum și planul de service post-vânzare, pentru a putea fi efectuate înregistrările corespunzătoare.

Apelăm la înțelegerea și sprijinul dumneavoastră în legătură cu această măsură preventivă, chiar dacă această vizită neplanificată în atelier ar putea să vă producă unele inconveniente. Apreciem încrederea dumneavoastră în marca SEAT și vă mulțumim pentru loialitate.

Dacă nu vă mai aflați în posesia acestui autovehicul, vă solicităm să ne comunicați numele și adresa noului proprietar, respectiv situația autovehiculului. În acest scop, doar completați câmpurile de mai jos și transmiteți-ne cât mai curând posibil aceste informații.

Pentru informarea Dvs cu privire la măsurile recomandate de producător pentru autovehicule, datele Dvs cu caracter personal sunt prelucrate în baza interesului legitim. Pentru informații referitoare la securitatea datelor Dvs cu caracter personal, la transmiterea acestora către terți, la durata de stocare, precum și la drepturile persoanelor vizate, vă rugăm să accesați declarațiile privind protecția datelor pe website-ul **<va rugăm să completați adresa website Dealer>**.

Cu toată considerația,

Verificarea nu a fost posibilă, deoarece autovehiculul

a fost vândut între timp

☐ a fost casat ☐ a fost furat ☐ este radiat în clipa de față ☐ în țară ☐ în străinătate

Adresa noua:

Nume: _____

Strada: _____

Codul poștal, _____

Localitatea: _____

Țara: _____

Data: _____ Semnătura: _____