

FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE
AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI

Sectiunea 1: Detalii despre Importatorul care notifica Rechemarea	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, București Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61 www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	SC Mercedes-Benz Romania SRL reprezentant in Romania al producătorului Mercedes-Benz AG
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Răzvana Hântilă / Customer Services MBC Manager / Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Henley Building, etaj 5, Voluntari, județul Ilfov, România / Tel: +40 21 2004 555 / E-mail: cs.rou@cac.mercedes-benz.com / Website: www.mercedes-benz.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Autovehicule Mercedes-Benz : Model: A-Class și CLA
Descrierea/Fototografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	În cadrul monitorizării globale a produselor, Mercedes-Benz AG a constatat faptul că, la scaunul din spate dreapta, consola din exterior (dreapta) pentru fixarea scaunului copilului pe suportul ISOFIX poate lipsi la unele vehicule. În acest caz, nu ar fi posibilă fixarea scaunului copilului în conformitate cu specificațiile legale. În cazul unui accident, sistemul de ancorare ISOFIX inferior nu ar putea oferi efectul de reținere. În consecință, acest lucru ar

	crește riscul de rănire a copilului așezat într-un scaun pentru copii care nu este fixat corespunzător. În plus, este posibil ca respectarea cerințelor legale să nu fie asigurată.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	
Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	<ul style="list-style-type: none"> - Va fi informată întreaga rețea de Parteneri Autorizați și vor fi contactați proprietarii cunoscuți ai autovehiculelor vizate pentru a-i informa despre această campanie și pentru a se prezenta cu autovehiculul la cel mai apropiat Atelier Autorizat Mercedes-Benz pentru remedieri gratuite. - Scopul acțiunii: vom verifica suportul ISOFIX și îl vom înlocui, dacă este necesar. - Lucrările necesare vor dura aproximativ 1 oră.

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	SC Mercedes-Benz Romania SRL Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Henley Building, etaj 4, Voluntari, județul Ilfov, România; Tel 021 2004 555 www.mercedes-benz.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Rețeaua Distribuitorilor si Reparatiorilor Autorizați www.mercedes-benz.ro – secțiunea „Căutare centru autorizat”
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Număr de vehicule ce ar putea fi afectate in Romania –3 unități: W1K1771871J254122 W1K1771871J254221 W1K1771871J254653