

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Dumitru Bolba – Director departament Tel: 021 203 2842 Fax: 021 203 2922 E-mail: dumitru.bolba@porsche.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Marca: Skoda Model: Kodiaq ; Octavia
Descrierea/Fototografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	La unele modele Skoda, produse intr-o anumita perioada, exista pericolul ca inelul de fixare sa nu fie bine securizat pe caseta de directie din cauza unei neconformitati in procesul de productie. Daca inelul se slabeste, directia poate inclusiv sa se blocheze
Inregistrarea accidentului	In Romania nu au fost inregistrate accidente.
Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Actiune de rechemare 48P5 Toti dealerii Skoda au fost informati cu privire la aceasta actiune. Dealerii vor trimite clientilor scrisori de rechemare in vederea programarii in service. Lucrarile in atelier dureaza aprox. 4 ore

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN
CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE
PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA
NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT
STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Lista dealerilor autorizati Skoda este disponibila la www.skoda.ro
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	In Romania este vizat 1 autoturism

Director departament
Dumitru Bolba

MODEL SCRISOARE

Inlocuire caseta de directie

Autovehiculul dumneavoastră, cu seria de caroserie: _____

Acțiune de rechemare 48P5

Stimată Doamna/Stimate Domn,

Societatea Skoda Auto a descoperit faptul ca o caseta de directie a fost instalata in autoturismul dumneavoastra, care face parte dintr-o foarte scurta perioada de productie, in care inelul de siguranta ar putea fi fixat insuficient. Ca urmare, poate sa apara riscul ca acesta sa se slabeasca pana in punctul in care sa se desprinda, putand sa ramana blocat in mecanismul de actionare al casetei de directie.

Din motive de siguranta, caseta de directie a autoturismului dumneavoastra trebuie inlocuita.

Va rugam sa contactati departamentul nostru receptie clienti, folosind numarul de telefon:..... pentru a stabili o data preliminara a vizitei in atelier. Masura o sa dureze aproximativ 4 ore si este bineinteles gratuita.

Chiar daca aceasta vizita neprevazuta va poate cauza neplaceri, speram ca veti intelege faptul ca aceasta masura preventiva este necesara. Apreciam increderea dumneavoastra in Skoda si va multumim pentru loialitate.

Daca nu mai detineti autovehiculul, va rugam sa ne furnizati numele si adresa noului proprietar. In acest sens, va rugam sa completati sectiunea de mai jos si sa ne retransmiteti informatiile in cel mai scurt timp posibil.

Sincere salutari

Verificarea nu a fost posibilă, deoarece autovehiculul

☐ a fost casat ☐ a fost furat ☐ este radiat în clipa de față

a fost vândut între timp

☐ în țară ☐ în străinătate

Adresa noua:

Nume: _____

Strada: _____

Codul poștal, _____

Localitatea: _____

Țara: _____

Data: _____

Semnătura: _____