

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU PROTECȚIA CONSUMATORILOR / Serviciul Produse și Servicii Alimentare și Nealimentare / București, Bd. Aviatorilor nr. 72, sector 1, cod postal 011865 / Tel: 021.312.12.75 / Fax: 021.314.34.62 / e-mail: cabinet@anpc.ro / Website: anpc.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	Campania V62 – Releu Pompă Combustibil
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	SC AUTO ITALIA IMPEX SRL Bd. Timișoara, nr. 102, Sector 6, București Tel : 021.444.33.34 e-mail: contact@autoitalia.ro
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Adrian Călinoiu – After Sales Manager Bd. Timișoara, nr. 102, Sector 6, București Tel : 021.444.33.34 e-mail: contact@autoitalia.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Categoria: Autovehicule Marca: Jeep, Dodge Model: Jeep Grand Cherokee și Dodge Durango, modele an 2011-2013 Țara de origine: SUA
Descrierea/Fototografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluările realizate	Înregistrările noastre indică faptul că vehiculul dvs. a fost inclus în campaniile P54 sau R09. Remediu pentru rechemările anterioare a fost înlocuirea releului pompei de combustibil. Dacă aceste campanii s-au efectuat la vehiculul dvs., releul de remediere instalat este susceptibil la contaminarea cu siliciu a contactelor releului, ceea ce poate cauza defectarea releului. O defecțiune a releului pompei de combustibil poate duce la imposibilitatea motorului de a porni sau la oprirea motorului în timpul funcționării.

Inregistrarea accidentului (accidentelor)	Nu au fost înregistrate incidente.
Secțiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja întreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Tip electric / Montarea unui nou releu al pompei de combustibil și un nou cablaj / Durata: 1h

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Secțiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	SC AUTO ITALIA IMPEX SRL Bd. Timișoara, nr. 102, Sector 6, București Tel : 021.444.33.34 e-mail: contact@autoitalia.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Rețeaua Distribuitorilor și Reparatorilor Autorizați www.jeep.ro (conform listă anexată)
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Numărul autovehiculelor Jeep Grand Cherokee model an 2011 - 2013, vândute în România, vizate de operațiune – 161 Numărul autovehiculelor Dodge Durango model an 2011 - 2013, vândute în România, vizate de operațiune – 0

CAMPANIE RECHEMARE

V62

Această informare se aplică vehiculului dvs. (VIN: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**).

Stimate Client Jeep și Dodge:

FCA a decis că un defect, care se referă siguranța motorului autovehiculului, există la anumite vehicule Jeep Grand Cherokee și Dodge Durango, model an 2011-2013.

Problema este: Înregistrările noastre indică faptul că vehiculul dvs. a fost inclus în campaniile P54 sau R09. Remediul pentru rechemările anterioare a fost înlocuirea releului pompei de combustibil. Dacă aceste campanii s-au efectuat la vehiculul dvs., releul de remediere instalat este susceptibil la contaminarea cu siliciu a contactelor releului, ceea ce poate cauza defectarea releului. O defecțiune a releului pompei de combustibil poate duce la imposibilitatea motorului de a porni sau la oprirea motorului în timpul funcționării.

Ce va face unitatea service: FCA va repara vehiculul dumneavoastră fără nicio taxă (piese și manoperă). Pentru a face acest lucru, unitatea service va instala un nou releu al pompei de combustibil și un nou cablaj. Intervenția va dura aproximativ o oră. Totuși, este posibil să fie necesar un timp suplimentar în funcție de programul unității service.

Ce va trebui să faceți dvs.: Contactați direct unitatea service Jeep, Dodge pe care o considerați cea mai convenabilă sau orice altă unitate service din rețeaua reparatoarelor autorizate Jeep, Dodge. Avem rugămintea să prezentați această scrisoare unității service.

Dacă aveți nevoie de ajutor: Dacă aveți probleme legate de prezentarea autovehiculului dvs. în vederea realizării operațiilor menționate, avem rugămintea să contactați Concesionarul cel mai apropiat de locația dvs. Un reprezentant vă va asista în vederea prezentării autovehiculului la service.

Vă cerem scuze pentru orice inconvenient creat, dar suntem sincer preocupați de siguranța dumneavoastră. Vă mulțumim pentru atenția dumneavoastră legată de această problemă importantă.

Global Service & Parts - International
Fiat Chrysler Automobiles
Notification Code V62

AUTOITALIA®



Jeep



Nr. crt.	Denumire Service	Denumire fiscala	Oras	Adresa service	Telefon
1	AUTO ARESE (AR)	INFOGO SRL	Arad	DN 79 AradOradea, Calea Zimandului, km 5	0357.804.804 / 0732.161.441
2	AUTO SAN REMO (BC)	MIHOC S.R.L.	Bacău	DN 2, km 279, Comuna Nicolae Balcescu	0234.256.234 / 0757.576.000
3	AUTO BARI (MM)	A.C.O.DISTRIBUTION S.R.L.	Baia Mare	Bd. Bucuresti nr. 104 A	0262.222.318
4	DIP MOTORS SRL (BV)	DIP MOTORS SRL	Braşov	Calea Bucuresti nr. 168	0268.336.300 / 0732.336.700
5	AUTO ROMA (BV)	KAMPUR COM SRL	Braşov	DN1DN73 FN, Ghimbav	0758.237.177 / 0756.020.002
6	APAN CARS (BR)	APAN CARS SRL	Brăila	Sos. Dig BrailaGalati DN 22B, km 4,5	0239.617.100 / 0740.235.201
7	AUTO ITALIA Colentina	AUTO ITALIA IMPEX S.R.L	Bucureşti	Sos. Colentina, nr. 459 AB	021.9600
8	AUTO ITALIA Vest	AUTO ITALIA IMPEX S.R.L	Bucureşti	Bd. Timisoara nr. 117A, sector 6	021.455.03.50 / 0728.130.302
9	AUTO PERUGIA (B)	PERUGIA AUTO SRL	Bucureşti	Bd. 1 Decembrie 1918 nr. 1G, sector 3	021.624.19.24 / 021.624.19.20
10	AUTO IMPERIA (B)	INTERNATIONAL MOTORS GROUP SRL	Bucureşti	Sos. Giurgiului Nr. 48H, Jilava, Ilfov	0216.291.594
11	DAB AUTO SERV (B)	DAB AUTO SERV SRL	Bucureşti	Splaiul Unirii, nr. 355383, Sector 3	021/9793 / 021.344.04.42 / 0757.038.812
12	MIT MOTORS (B)	MIT MOTORS INTERNATIONAL S.R.L.	Bucureşti	Şos. Bucureşti Ploieşti nr. 40, sector 1	021.305.72.98
13	AUTO RAVENA (BZ)	AUTOMOTOR S.R.L.	Buzău	DN 2, E85 nr. 57, Maracineni	0238.556.801 / 0730.800.830
14	AUTO VENETIA (CJ)	ASCET IMPORT EXPORT S.R.L.	Cluj	Calea Turzii nr. 180A182	0264.410.765 / 0743.100.444
15	AUTO COMO (CT)	AUTO COMO SRL	Constanţa	Bd. Tomis nr. 482, Palazu Mare	0241.606.660 / 0735.735.525
16	AUTO CESENA (DJ)	ITALIAN CARS SERVICE SRL	Craiova	Calea Bucuresti nr. 139/6, Comuna Pielesti	0251.470.484
17	AUTO TIVOLI (VN)	AUTO TIVOLI SRL	Focşani	Calea Munteniei nr. 11	0237.235.500 / 0753.056.821
18	AUTO PARMA (GL)	FOTACHE S.R.L.	Galaţi	Bd. George Cosbuc nr. 6670	0236.465.101 / 0236.410.912 / 0758.080.280

19	AUTO PADOVA (IS)	AUTO PADOVA S.R.L.	Iași	Sos. IasiTg. Frumos DN 28, km. 61, Comuna Lețcani	0232.234.845 / 0740.015.012
20	AUTO SIENA (BH)	MOTORS MIVADO SRL	Oradea	Calea Clujului nr. 302 A	0259.426.533 / 0747.121.991
21	AUTO PALERMO (AG)	CONCRET RO GRUP S.R.L.	Pitești	Str. Depozitelor nr. 23	0248.221.007 / 0788.317.097 / 0788.331.627
22	AUTO GENOVA (PH)	ELCANI S.R.L.	Ploiești	Str. Traian nr. 117	0244.407.451 / 0729.443.764 / 0729.443.765
23	AUTO REGGIO EMILIA (SB)	EMILIAN IMPEX S.R.L.	Sibiu	DN 1, km 302545, Șelimbăr	0269.220.110 / 0731.310.424
24	AUTO RIMINI (IL)	INTERNATIONAL SERVICE SLOBOZIA SA	Slobozia	Soseaua BucureștiConstanta, km 110	0243.230.428 / 0733.938.690
25	AUTO TREVISO (DB)	RAIMAN AUTO SRL	Târgoviște	Str. Aleea Sinaia, Nr. 138140, Aninoasa	0245.226.402 / 0245.226.404 / 0735.207.930
26	AUTO LEVANTO (TM)	SILVER MOTORS SRL	Timișoara	Calea Lugojului nr. 135, Ghiroda	0256.217.960 / 0732.810.461

Auto Italia Impex SRL

Bd. Timișoara 102, sector 6, București-România

tel: +40 21 444 33 34, e-mail: contact@autoitalia.ro

Reg.Com.: J40/9213/1993; CIF: RO3786213

www.autoitalia.ro