

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITĂȚILOR DE CĂTRE
PRODUCĂTORI ȘI DISTRIBUITORI**

| Secțiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITĂȚILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare | |
|--|--|
| Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website | Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană Serviciul Produse și Servicii Alimentare și Nealimentare B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, București Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61 www.anpc.gov.ro |
| Identificarea companiilor notificate și rolul lor în vânzarea produsului | Campanie de rechemare – Reductor |
| Secțiunea 2: Detalii despre PRODUCĂTOR/DISTRIBUITOR | |
| Producătorul sau reprezentantul producătorului/Distribuitorul care completează formularul | RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE |
| Numele, Funcția, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact | Dora PASĂRE – Customer General Manager for Cluster South Eastern Europe, împuternicit al Administratorului Unic – RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE S.R.L. Str. Preciziei, nr. 3G, Clădirea A, Parter Cod poștal 062202, Sector 6, București |
| Secțiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate | |
| Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Țara de origine | Categorie : Autoturism Marca : NISSAN, Modele : LEAF (ZE1) e-NV200 (ME0) |
| Descrierea/Fotografia | |

| Secțiunea 4: Detalii despre PERICOL | |
|--|---|
| Descrierea pericolului și posibila afectare a sănătății/siguranței și estimarea riscului și evaluările realizate | Nissan a constatat că există riscul ca sistemul de blocare a vehiculului în modul de staționare să funcționeze necorespunzător. În astfel de condiții puțin probabile, este posibil ca la activarea modului de parcare, plăcuța de acționare a mecanismului de blocare să se defecteze și modul de parcare să nu se activeze. Această situație ar putea să nu fie observată de către client, ceea ce ar putea conduce la o mișcare neașteptată a vehiculului. |
| Înregistrarea accidentului (accidentelor) | - |
| Secțiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja întreprinse | |
| Tipuri/ Scopul/ Durata acțiunii (acțiunilor) și a măsurilor de precauție și identificarea companiei responsabile | <p>Durata acțiune – 4 ore</p> <p>Scopul acțiunii: înlocuirea plăcuței de acționare a mecanismului de blocare.</p> |

COMPANIILE TREBUIE SĂ COMPLETEZE ȘI SĂ TRANSMITĂ
SECȚIUNEA 6 ÎN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU ÎN CAZUL ÎN CARE
PRODUCĂTORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZĂ PENTRU TRANSMITEREA
NOTIFICĂRII NUMAI AUTORITĂȚII STATULUI MEMBRU ÎN CARE SUNT
STABILITI

| Secțiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lanțul de distribuție care dețin produsele afectate | |
|--|---|
| Lista producătorilor/ Importatorilor sau reprezentanților autorizați din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website | <p>RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL Sediu social: Str. Preciziei, nr. 3G, Clădirea A, Parter Cod poștal 062202, Sector 6, București România</p> |
| Lista distribuitorilor/ Detailiștilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website | <p>Rețeaua de reparatori autorizați NISSAN Adresele sunt disponibile pe site-ul www.nissan.ro</p> |
| Numărul de produse (nr. serie sau data, coduri) deținute de producător/importator/ distribuitor/detaiștist/consumatori din Statul Membru | <p>Număr de vehicule ce ar putea fi afectate în România 28 de vehicule</p> |



Renault Commercial Roumanie

Str. Preciziei, nr. 3G, Clădirea A, Parter
Cod poștal 062204, Sector 6, București
Telefon : 021 203 88 77
Fax : 021 203 88 80
Internet : www.nissan.ro

Data:

Stimată Doamnă, Stimate Domn,

În cadrul procesului de monitorizare și îmbunătățire continuă a calității produselor și serviciilor oferite clienților săi, Nissan a identificat un potențial risc la autovehiculul dvs. cu seria de identificare VIN ...

CARE ESTE RISCUL ?

Nissan a constatat că există riscul ca sistemul de blocare a vehiculului în modul de staționare să funcționeze necorespunzător. În astfel de condiții puțin probabile, este posibil ca la activarea modului de parcare, plăcuța de acționare a mecanismului de blocare să se defecteze și modul de parcare să nu se activeze. Această situație ar putea să nu fie observată de către client, ceea ce ar putea conduce la o mișcare neașteptată a vehiculului.

CE VA FACE NISSAN ?

Nissan va contacta toți posesorii vehiculelor potențial afectate în vederea înlocuirii plăcuței de acționare a mecanismului de blocare, fără costuri pentru client.

CE TREBUIE SĂ FACEȚI DUMNEAVOASTRĂ ?

Vă rugăm să contactați cât de curând un Reparatrice Autorizat Electric Nissan și să stabiliți o programare în service cu scopul verificării și reparației vehiculului. Reparația durează aproximativ patru ore și va fi efectuată gratuit, pe cheltuiela Nissan. Lista și datele de contact ale Reparatrice Nissan autorizați să intervină pe vehicule electrice se găsește în pagina următoare.

CE TREBUIE SĂ FACEȚI DACĂ AUTOVEHICULUL NU SE MAI AFLĂ ÎN POSESIA DUMNEAVOASTRĂ ?

În cazul în care vehiculul nu se mai află în posesia dumneavoastră, vă rugăm să transmiteți această scrisoare noului proprietar ori să o returnați la adresa de pe plic.

☐ A FOST VÂNDUT CĂTRE: (numele și adresa noului proprietar) :

Altele: ☐ A FOST FURAT ☐ A FOST DISTRUS

ÎNTÂMPINAȚI DIFICULTĂȚI SAU AVEȚI NEVOIE DE MAI MULTE INFORMAȚII LEGATE DE ACEASTĂ RECHEMARE ?

Ne puteți adresa orice întrebare pe care o aveți în legătură cu informațiile din această scrisoare prin e-mail, la adresa voceaclientului.nissan@nissan-importer.com sau prin telefon la numărul +40.21.203.88.77 sau puteți să contactați direct un Reparatrice Autorizat Nissan. Nissan acordă o deosebită atenție siguranței și satisfacției clienților săi și va monitoriza rata de răspuns la această acțiune de rechemare.

Vă mulțumim anticipat pentru cooperare și vă asigurăm de cele mai bune intenții în desfășurarea acestei operațiuni.

Dora PASĂRE
Customer General Manager for Cluster South Eastern Europe
Împuternicit al Administratorului Unic

Dora-Andreea
Pasare

Digitally signed by
Dora-Andreea Pasare
Date: 2020.11.24
08:59:03 +02'00'

**Lista și datele de contact ale Reparatrilor Nissan autorizați să intervină pe vehicule electrice**

| Nr. | Reparator Autorizat VE Nissan | Adresa | Telefon de contact |
|------------|--------------------------------------|--|--------------------------------------|
| 1 | AUTO COBALCESCU | Splaiul Unirii, nr. 311, Sector 3, Bucuresti | 0374102364 |
| 2 | AUTO EUROPA | Strada Miresei, nr.1, Timișoara, Timiș | 0356803433 |
| 3 | BADSI IMPEX | Șoseaua Pipera, nr. 50 A, sector 1, Bucuresti | 0729665588 ; 0215997211 ; 0215997220 |
| 4 | SERVICE AUTO SERUS | Bd. Timișoara, nr. 87, Sector 6, Bucuresti | 0214443335 |
| 5 | TOTAL SERVICE INTERNATIONAL | Bd. Tomis, nr. 393, Constanta, Constanta | 0241607951 |
| 6 | TI-SUEROM | Calea Turzii, nr. 253-255, Cluj-Napoca, Cluj | 0264438441 |
| 7 | DAREX | Strada Humorului, nr. 96, Scheia, Suceava | 0230526909 |
| 8 | DEDEMAN AUTOMOBILE | Calea Republicii, nr. 185, Bacău, Bacău | 0234576345 |
| 9 | AUTO BECORO | Bd. Independenței, nr.32, Baia Mare, Maramureș | 0262219833 |
| 10 | CASA AUTO VALEA LUPULUI | DN. 28, nr. 10, Valea Lupului, Iași | 0232933 |