

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE
PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: Bd. Aviatorilor nr.72, sector 1, Bucuresti / Tel: 021.312.1275 / Fax: 021.314.3461 / Web: www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Dumitru Bolba – Director departament Tel: 021 203 2842 Fax: 021 203 2922 E-mail: dumitru.bolba@porsche.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Marca: Volkswagen Modele: AD1*, AN1*, AX1*, A11*, BE2*, BQ1*, CD1*, 5T*
Descrierea/Fotografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	Volkswagen AG a constatat că la autovehiculul dumneavoastră există posibilitatea să se fi realizat o sudură necorespunzătoare între pedala de frână și placa pedalei de frână. În cazul acționării cu forță crescută a pedalei de frână, cum ar fi într-o situație de urgență, nu se poate exclude deformarea plăcii pedalei de frână, și chiar desprinderea acestei plăci și implicit un pericol de accident ridicat. La autovehiculele afectate se verifică îmbinarea prin sudare corectă între pedala de frână și placa pedalei de frână. În cazul unei îmbinări prin sudare necorespunzătoare, trebuie înlocuită pedala de frână.

Inregistrarea accidentului (accidentelor)	In Romania nu au fost inregistrate accidente.
Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	<p>Actiune de rechemare 46i6</p> <p>Toti dealerii Volkswagen au fost informati cu privire la aceasta actiune. Dealerii vor trimite clientilor scrisori de rechemare in vederea programarii in service.</p> <p>Repararea autovehiculului durează aproximativ 1,5 ore.</p>

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<p>Porsche Romania SRL Bd. Pipera Nr. 2, 077190, Voluntari, jud. Ilfov Telefon: +40 021 203 28 88 Fax: +40 021 203 29 99 Web: www.porscheromania.ro</p>
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<p>Lista dealerilor autorizati Volkswagen este disponibila la www.volkswagen.ro</p>
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	<p>In Romania sunt vizate 234 autoturisme.</p>

Director departament
Dumitru Bolba



MODEL SCRISOARE

Sudură placă pedală frână

Modelul dumneavoastră cu numărul de identificare autovehicul

Acțiune de rechemare 4616

Stimată Doamnă/Stimate Domn,

Volkswagen AG a constatat că la autovehiculul dumneavoastră există posibilitatea să se fi realizat o sudură necorespunzătoare între pedala de frână și placa pedalei de frână. În cazul acționării cu forță crescută a pedalei de frână, cum ar fi într-o situație de urgență, nu se poate exclude deformarea plăcii pedalei de frână, și chiar desprinderea acestei plăci și implicit un pericol de accident ridicat.

Din motive de siguranță, se impune verificarea autovehiculului dumneavoastră.

Vă solicităm să contactați imediat departamentul nostru pentru recepție clienți (nr. telefon), pentru a se putea stabili o programare. În funcție de modelul autovehiculului, măsura durează până la o oră și jumătate și nu implică desigur nicio cheltuială din partea dumneavoastră. Apelăm la înțelegerea dumneavoastră în cazul în care, din motive organizatorice în derularea activității, acțiunea poate dura mai mult.

Până la efectuarea măsurii, vă solicităm să circulați extrem de preventiv și defensiv.

Ne cerem scuze anticipat pentru neplăcerile produse și apelăm la înțelegerea și susținerea dumneavoastră pentru derularea acestei măsuri preventive.

Dacă între timp nu vă mai aflați în posesia autovehiculului menționat, vă solicităm să ne comunicați numele și adresa noului proprietar, respectiv situația autovehiculului. În acest scop, completați doar câmpurile menționate mai jos și returnați-ne cât se poate de repede aceste informații.

Pentru informarea dumneavoastră cu privire la măsurile recomandate de producător pentru autovehicule, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în baza interesului legitim. Pentru informații referitoare la securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, la transmiterea acestora către terți, la durata de stocare, precum și la drepturile persoanelor vizate, vă rugăm să accesați declarațiile privind protecția datelor pe website-ul **<va rugam sa completati adresa website Dealer>**

Apreciam încrederea pe care o acordați mărcii Volkswagen și vă mulțumim pentru loialitate.

Cu salutări cordiale

Verificarea nu a fost posibilă, deoarece autovehiculul

☐ a fost casat ☐ a fost furat ☐ este radiat în clipa de față

a fost vândut între timp

☐ în țară ☐ în străinătate

Adresa noua:

Nume: _____

Strada: _____

Codul poștal, _____

Localitatea: _____

Țara: _____

Data: _____

Semnătura: _____