

FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI

Sectiunea 1: Detalii despre Importatorul care notifica Rechemarea	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, București Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61 www.anpc.gov.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	SC Mercedes-Benz Romania SRL reprezentant in Romania al producătorului Mercedes-Benz AG
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Alexandru Rugina/ After-Sales Manager Van Mercedes-Benz România / Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15- 23, Henley Building, etaj 4, Voluntari, județul Ilfov, România / Tel: +40 21 2004 625 / E-mail: cs.rou@cac.mercedes-benz.com / Website: www.mercedes-benz.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Autovehicule Mercedes-Benz : Model: Sprinter
Descrierea/Fototografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	În cadrul monitorizării globale a produselor, Mercedes-Benz AG a constatat faptul că, la anumite vehicule, înlocuirea valorii amperajului siguranței (de la 60 A la modelul actual 40 A), care a fost luată în considerare în timpul producției vehiculului pentru protecția sistemului electric al suspensiei pneumatice, nu a fost adăugată și în manualul de utilizare, respectiv în manualele electronice pentru ateliere. Ca urmare, este posibil ca, în timpul unei reparații, să se fi montat o siguranța de un amperaj necorespunzător. În situația în care apare o defecțiune electrică (de exemplu: deteriorarea cablului etc.) alături de utilizarea unei siguranțe electrice cu un amperaj prea mare (siguranță de 60 A în loc de 40 A), acest lucru ar putea duce la un flux crescut de energie electrică în mod permanent. În acest caz, nu este posibil să se excludă în totalitate o supraîncălzire a cablurilor din sistemul electric al suspensiei pneumatice și, în consecință, un potențial risc de modificare termică.

Inregistrarea accidentului (accidentelor)	
Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	<p>- Va fi informată întreaga rețea de Parteneri Autorizați și vor fi contactați proprietarii cunoscuți ai autovehiculelor vizate pentru a-i informa despre această campanie și pentru a se prezenta cu autovehiculul la cel mai apropiat Atelier Autorizat Mercedes-Benz pentru remedieri.</p> <p>- Scopul acțiunii: vom verifica valoarea amperajului siguranței instalate în prezent și, dacă este necesar, o vom înlocui. În plus, vom înlocui manualul de utilizare, dacă este necesar. Mai mult, ca parte a acestei măsuri tehnice, pentru anumite vehicule vom instala un nou calculator pentru sistemul de suspensie pneumatică, cu scopul de a preveni o potențială defecțiune a suspensiei pneumatice împreună cu neplăcerile care pot rezulta din aceasta.</p> <p>- Operațiunile necesare vor fi gratuite.</p>

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6
IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE
PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA
NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT
STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	SC Mercedes-Benz Romania SRL Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Henley Building, etaj 4, Voluntari, județul Ilfov, România; Tel 021 2004 555 www.mercedes-benz.ro
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Rețeaua Distribuitorilor si Reparatiorilor Autorizați www.mercedes-benz.ro – secțiunea „Căutare centru autorizat”
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	<p>Număr de vehicule ce ar putea fi afectate in Romania –5 unități:</p> <p>WDB9071311N037848 WDB9071311N038290 WDB9076371P108532 WDB9076371P108537 WDB9077351P169827</p>