

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE**  
**AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

<b>Sectiunea 1: Detalii despre Importatorul care notifica Rechemarea</b>	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	<b>Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor</b> <b>Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare</b> <b>Europeană</b> <b>Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare</b> <b>B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, București</b> <b>Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61 <a href="http://www.anpc.gov.ro">www.anpc.gov.ro</a></b>
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
<b>Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR</b>	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	SC Mercedes-Benz Romania SRL reprezentant in Romania al producătorului Mercedes-Benz AG
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Răzvana Hăntilă / Customer Services MBC Manager / Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Henley Building, etaj 5, Voluntari, județul Ilfov, România / Tel: +40 21 2004 555 / E-mail: <a href="mailto:cs.rou@cac.mercedes-benz.com">cs.rou@cac.mercedes-benz.com</a> / Website: <a href="http://www.mercedes-benz.ro">www.mercedes-benz.ro</a>
<b>Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate</b>	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Autovehicule Mercedes-Benz : <b>Model:</b> 167
Descrierea/Fototografia	
<b>Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL</b>	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluările realizate	În cadrul monitorizării globale a produselor, Mercedes-Benz AG a constatat faptul că, este posibil ca panoul de instrumente bord la unele autovehicule să nu corespundă specificațiilor. În acest caz, aderența suprafeței panoului de instrumente la suportul de bază nu ar putut fi asigurată. Ca urmare, comportamentul la deschiderea airbag- ului pasagerului față poate fi afectat în cazul unui accident, ceea ce poate crește riscul de rănire a ocupanților vehiculului.
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	
<b>Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse</b>	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	- Va fi informată întreaga rețea de Parteneri Autorizați și vor fi contactați proprietarii cunoscuți ai autovehiculelor vizate pentru a-i informa despre această campanie și pentru a se prezenta cu autovehiculul la cel mai apropiat Atelier Autorizat Mercedes-Benz pentru remedieri gratuite. - Scopul acțiunii: vom înlocui panoul de instrumente. - Lucrările necesare vor dura aproximativ 5 ore.

**COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI  
RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA  
PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE  
SUNT STABILITI**

<b>Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate</b>	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	SC Mercedes-Benz Romania SRL Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Henley Building, etaj 4, Voluntari, județul Ilfov, România; Tel 021 2004 555 <a href="http://www.mercedes-benz.ro">www.mercedes-benz.ro</a>
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Rețeaua Distribuitorilor si Reparatiorilor Autorizați <a href="http://www.mercedes-benz.ro">www.mercedes-benz.ro</a> – secțiunea „Căutare centru autorizat”
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Număr de vehicule ce ar putea fi afectate în Romania – 1 unități:  W1N1673231A221162