

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE**  
**AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

<b>Sectiunea 1: Detalii despre Importatorul care notifica Rechemarea</b>	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	<b>Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor</b> <b>Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare</b> <b>Europeană</b> <b>Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare</b> <b>B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, București</b> <b>Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61 <a href="http://www.anpc.gov.ro">www.anpc.gov.ro</a></b>
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
<b>Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR</b>	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	SC Mercedes-Benz Romania SRL reprezentant in Romania al producătorului Mercedes-Benz AG
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Răzvana Hăntilă / Customer Services MBC Manager / Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Henley Building, etaj 5, Voluntari, județul Ilfov, România / Tel: +40 21 2004 555 / E-mail: <a href="mailto:cs.rou@cac.mercedes-benz.com">cs.rou@cac.mercedes-benz.com</a> / Website: <a href="http://www.mercedes-benz.ro">www.mercedes-benz.ro</a>
<b>Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate</b>	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Autovehicule Mercedes-Benz : <b>Model:</b> 247
Descrierea/Fotografia	
<b>Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL</b>	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	În cadrul monitorizării globale a produselor, Mercedes-Benz AG a constatat faptul că, conectarea la masă a airbag-ului pasagerului față poate să nu corespundă specificațiilor. În acest caz, o posibilă sarcină electrostatică nu poate fi descărcată prin cablul de masă al airbag-ului pasagerului față, așa cum se intenționează. Acest lucru ar putea duce la o declanșare aleatorie a airbag-ului pasagerului față. De asemenea, nu poate fi exclusă declanșare aleatorie a acestuia atunci când se utilizează un scaun pentru copii pe scaunul pasagerului din față cu airbag-ul pasagerului din față dezactivat corespunzător. În consecință, ar crește riscul unui accident și/sau al unui prejudiciu.
Inregistrarea (accidentelor)	accidentului
<b>Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse</b>	

Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	<p>- Va fi informată întreaga rețea de Parteneri Autorizați și vor fi contactați proprietarii cunoscuți ai autovehiculelor vizate pentru a-i informa despre această campanie și pentru a se prezenta cu autovehiculul la cel mai apropiat Atelier Autorizat Mercedes-Benz pentru remedieri gratuite.</p> <p>- Scopul acțiunii: vom verifica cablul de masă al airbag-ului pasagerului față și vom face corecțiile necesare acolo unde va fi cazul.</p> <p>- Lucrările necesare vor dura aproximativ 1 oră.</p>
--	--

**COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT STABILITI**

<b>Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate</b>	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	SC Mercedes-Benz Romania SRL Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Henley Building, etaj 4, Voluntari, județul Ilfov, România; Tel 021 2004 555 <a href="http://www.mercedes-benz.ro">www.mercedes-benz.ro</a>
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Rețeaua Distribuitorilor și Reparatrilor Autorizați <a href="http://www.mercedes-benz.ro">www.mercedes-benz.ro</a> – secțiunea „Căutare centru autorizat”
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Număr de vehicule ce ar putea fi afectate în România – 1 unitate:  W1N2477151J139959