


FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUITORI

Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor Directia Generala Control si Supraveghere Piata si Armonizare Europeana Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 72 sector 1, Bucuresti tel: 021 312 1275 / Fax: 021 314 3462, 021 311 0188 Website: www.anpc.ro
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUITOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	Cooper Tire & Rubber Company (Producer) Cooper Tire & Rubber Company Espana S.L. (Enitate responsabilă în Europa) Cooper Tire & Rubber Company Europe Ltd. (Importator în UE până la terminarea perioadei de tranziție Brexit)
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Daniel Costea (imputernicit) CBBC Legal Partnership („Costea, Budisteanu, Butoeru, Colan, Costea”) Intrarea Roma 3, parter, 011772 Bucharest +40 721 298 089 daniel.costea@cbbc.ro www.cbbc.ro
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Anvelope / Cooper / DISCOVERER AT3 4S 275/65R18 / Statele Unite ale Americii Perioada de fabricație: 1 februarie 2018 – 1 decembrie 2019

Descrierea/Fotografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	<p>Anvelopele afectate pot dezvolta umflături sau separări în zona peretelui lateral al anvelopei. Umflăturile laterale se formează fie datorită variațiilor de producție, care pot avea ca efect îngroșarea excesivă a taloanelor anvelopei (<i>bead fillers</i>), fie datorită unui defect de stratificare apărut din cauza specificațiilor de lățime ale straturilor (<i>stacked ply ending condition due to ply width specifications</i>). Ambele situații pot avea ca efect formarea de pungi de aer prinse în peretele lateral al anvelopei în timpul procesului de producție și pot cauza umflături în peretele lateral în timpul rulării în anumite condiții de mers. Ambele situații au fost eliminate prin îmbunătățirea proceselor de producție sau corectarea specificațiilor de lățime a straturilor anvelopelor, până la data de 1 decembrie 2019.</p> <p>Dacă nu sunt detectate, aceste situații pot avea drept consecință pierderea presiunii de umflare și potențiale defecțiuni ale anvelopei. Unele anvelope afectate pot prezenta o anomalie vizuală pe peretele alb al anvelopei. Indicii semnificative în timpul funcționării pot include tulburări de mers care pot fi resimțite la direcția vehiculului sau la rulare.</p>
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	Nu s-au înregistrat incidente de vătămări corporale sau distrugere de bunuri ca urmare a unor astfel de situații.
Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Cooper Tire tratează cu maximă seriozitate siguranța consumatorilor și a decis retragerea acestor anvelope de pe piață, pentru a preîntâmpina orice risc. Consumatorii vor fi rugați să returneze anvelopele afectate, care vor fi înlocuite fără cost.

COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6 IN
CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE
PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TANSMITEREA
NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT
STABILITI

Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	