

**FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA  
PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE  
PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI**

<b>Sectiunea 1: Detalii despre AUTORITATEA (AUTORITATILE) COMPANIA (COMPANIILE) care primesc formularul de notificare</b>	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor / Directia Generala Supraveghere Piata / Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare / Adresa: B-dul Aviatorilor nr. 72 sector 1, Bucuresti / tel: 021 312 1275 / Fax: 021 314 3462, 021 311 0188 / Website: <a href="http://www.anpc.ro">www.anpc.ro</a>
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	<b>Campanie de Rechemare</b>  <b>“Verificare siguranta eCall si serie de sasiu”</b>
<b>Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR</b>	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	<b>Producator:</b> Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. Industrial zone Nošovice 739 51 Nižní Lhoty 700 Tel: (+420) 596 141 651 <b>Producator:</b> Hyundai Motor Company 231, Yangjae-Dong, Seocho-GU FAX (82-2) 3464-8794 Seoul, 137-938, KOREA TEL (82-2) 3464-2974 <b>Distribuitor:</b> Hyundai Auto Romania SRL T: 0212.692.523 / F: 0212.692.525 Bd. Expozitiei, nr. 2, etaj 1, sector 1, Bucuresti
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Mihai Chipaila After-Sales Director T: 0212.692.523 / F: 0212.692.525 e-mail : <a href="mailto:mihai.chipaila@tiriacaauto.ro">mihai.chipaila@tiriacaauto.ro</a>
<b>Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate</b>	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Categoria : Autoturism  Marca : HYUNDAI  Model : Tucson NX4e (HEV si MHEV), Santa Fe TM PE si Santa Fe TM PE (HEV) Tara provenienta : Korea

Descrierea/Fototografia	
Kit	
<b>Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL</b>	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	Unele autovehicule cu navigatie pot avea inregistrata eronat seria de sasiu in unitatea eCall (VIN: 000000000000000000)
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	Nu au fost inregistrate incidente
<b>Sectiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja intreprinse</b>	
Tipuri/ Scopul/ Durata actiunii (actiunilor) si masurilor de precautie si identificarea companiei responsabile	Vor fi trimise scrisori personalizate de informare tuturor utilizatorilor de autovehicule afectate de aceasta Campanie de Rechemare cu indicatia de a se prezenta la cel mai apropiat Atelier Hyundai din Reteaua autorizata Hyundai Auto Romania. Scopul actiunii : verificare siguranta eCall si serie de sasiu Durata aproximativa a interventiei este de 0.2 ore .

**COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA  
6 IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE  
PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA  
NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT  
STABILITI**

<b>Sectiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lantul de distributie care detin produsele afectate</b>	
Lista producatorilor/ Importatorilor sau reprezentanti autorizati din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	<b>Distribuitor:</b> Hyundai Auto Romania SRL T: 0212.692.523 / F: 0212 692525, B-ul Expozitiei nr 2 etaj 1, sector 1, Bucuresti / <a href="mailto:hyundai.customer@tiriacaauto.ro">hyundai.customer@tiriacaauto.ro</a> / <a href="https://www.hyundai-motor.ro/">https://www.hyundai-motor.ro/</a>
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Reteaua de Reparatari Autorizati Hyundai este disponibila la adresa: <a href="http://hyundai-motor.ro/retea-nationala">http://hyundai-motor.ro/retea- nationala</a> ; si in lista anexata.
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Numar total autovehicule afectate de Campania de Rechemare : 163 In anexa se pot identifica seriile de sasiu (VIN), ale autovehiculelor ce fac parte din campanie.

Nr. Crt.	Tara	VIN - Recall 01D116R0	Nr. Crt.	Tara	VIN - Recall 01D116R0
1	Romania	TMAJE81BHMJ000572	50	Romania	TMAJE81BHMJ005852
2	Romania	TMAJE81BHMJ000700	51	Romania	TMAJE81BHMJ005895
3	Romania	TMAJE81BHMJ000707	52	Romania	TMAJE81BHMJ005932
4	Romania	TMAJE81BHMJ000711	53	Romania	TMAJE81BHMJ005937
5	Romania	TMAJE81BHMJ000762	54	Romania	TMAJE811DMJ001036
6	Romania	TMAJE81BHMJ000763	55	Romania	TMAJE811DMJ001092
7	Romania	TMAJE81BHMJ000764	56	Romania	TMAJE811DMJ002023
8	Romania	TMAJE81BHMJ000765	57	Romania	TMAJE811DMJ002026
9	Romania	TMAJE81BHMJ000766	58	Romania	TMAJE811DMJ002029
10	Romania	TMAJE81BHMJ004188	59	Romania	TMAJE811DMJ002036
11	Romania	TMAJE81BHMJ004541	60	Romania	TMAJE811DMJ002039
12	Romania	TMAJE81BHMJ004542	61	Romania	TMAJE811DMJ002042
13	Romania	TMAJE811DMJ002838	62	Romania	TMAJE811DMJ002050
14	Romania	TMAJE81BHMJ004557	63	Romania	TMAJE811DMJ002120
15	Romania	TMAJE81BHMJ004559	64	Romania	TMAJE811DMJ002137
16	Romania	TMAJE81BHMJ004560	65	Romania	TMAJE811DMJ002138
17	Romania	TMAJE81BHMJ004575	66	Romania	TMAJE811DMJ002151
18	Romania	TMAJE81BHMJ004576	67	Romania	TMAJE811DMJ002160
19	Romania	TMAJE81BHMJ004587	68	Romania	TMAJE811DMJ002162
20	Romania	TMAJE81BHMJ004588	69	Romania	TMAJE811DMJ002606
21	Romania	TMAJE81BHMJ004589	70	Romania	TMAJE811DMJ002636
22	Romania	TMAJE81BHMJ004590	71	Romania	TMAJE811DMJ002643
23	Romania	TMAJE81BHMJ004610	72	Romania	TMAJE811DMJ002664
24	Romania	TMAJE81BHMJ004641	73	Romania	TMAJE811DMJ002791
25	Romania	TMAJE81BHMJ004679	74	Romania	KMHS5811DMU001637
26	Romania	TMAJE81BHMJ004681	75	Romania	KMHS5811DMU001630
27	Romania	TMAJE81BHMJ004684	76	Romania	KMHS581HHMU335270
28	Romania	TMAJE811DMJ002841	77	Romania	KMHS581HHMU335530
29	Romania	TMAJE81BHMJ004754	78	Romania	KMHS581HHMU335534
30	Romania	TMAJE81BHMJ004756	79	Romania	KMHS581HHMU335481
31	Romania	TMAJE81BHMJ004768	80	Romania	KMHS581HHMU335472
32	Romania	TMAJE81BHMJ004779	81	Romania	KMHS581HHMU335459
33	Romania	TMAJE81BHMJ004780	82	Romania	KMHS581HHMU335467
34	Romania	TMAJE81BHMJ004781	83	Romania	KMHS581HHMU335441
35	Romania	TMAJE81BHMJ004795	84	Romania	KMHS581HHMU335432
36	Romania	TMAJE81BHMJ004821	85	Romania	KMHS581HHMU335396
37	Romania	TMAJE81BHMJ004831	86	Romania	KMHS581HHMU335348
38	Romania	TMAJE81BHMJ005288	87	Romania	KMHS581HHMU335343
39	Romania	TMAJE81BHMJ005302	88	Romania	KMHS581HHMU335257
40	Romania	TMAJE81BHMJ005548	89	Romania	KMHS581HHMU335210
41	Romania	TMAJE81BHMJ005549	90	Romania	KMHS581HHMU335228
42	Romania	TMAJE81BHMJ005561	91	Romania	KMHS581HHMU334999
43	Romania	TMAJE81BHMJ005594	92	Romania	KMHS581HHMU335222
44	Romania	TMAJE81BHMJ005612	93	Romania	KMHS581HHMU335266
45	Romania	TMAJE81BHMJ005640	94	Romania	KMHS581HHMU335239
46	Romania	TMAJE81BHMJ005659	95	Romania	KMHS581HHMU335185
47	Romania	TMAJE81BHMJ005738	96	Romania	KMHS581HHMU335197
48	Romania	TMAJE81BHMJ005815	97	Romania	KMHS581HHMU335173
49	Romania	TMAJE81BHMJ005842	98	Romania	KMHS581HHMU335165

Nr. Crt.	Tara	VIN - Recall 01D116R0	Nr. Crt.	Tara	VIN - Recall 01D116R0
99	Romania	KMHS581HHMU335155	147	Romania	KMHS5811DMU001702
100	Romania	KMHS581HHMU335095	148	Romania	KMHS5811DMU001697
101	Romania	KMHS581HHMU334990	149	Romania	KMHS5811DMU001695
102	Romania	KMHS581HHMU334986	150	Romania	KMHS5811DMU001690
103	Romania	KMHS581HHMU334981	151	Romania	KMHS5811DMU001687
104	Romania	KMHS581HHMU334976	152	Romania	KMHS5811DMU001682
105	Romania	KMHS581HHMU334484	153	Romania	KMHS5811DMU001677
106	Romania	KMHS581HHMU334453	154	Romania	KMHS5811DMU001675
107	Romania	KMHS581HHMU334426	155	Romania	KMHS5811DMU001670
108	Romania	KMHS581HHMU334391	156	Romania	KMHS5811DMU001667
109	Romania	KMHS581HHMU333559	157	Romania	KMHS5811DMU001662
110	Romania	KMHS581HHMU333599	158	Romania	KMHS5811DMU001650
111	Romania	KMHS581HHMU333555	159	Romania	KMHS5811DMU001657
112	Romania	KMHS581HHMU333595	160	Romania	KMHS5811DMU001655
113	Romania	KMHS581HHMU333575	161	Romania	KMHS5811DMU001647
114	Romania	KMHS581HHMU333571	162	Romania	KMHS5811DMU001635
115	Romania	KMHS581HHMU333591	163	Romania	KMHS5811DMU001642
116	Romania	KMHS581HHMU333567	164	Romania	
117	Romania	KMHS581HHMU333540	165	Romania	
118	Romania	KMHS581HHMU333544	166	Romania	
119	Romania	KMHS581HHMU333552	167	Romania	
120	Romania	KMHS581HHMU333536	168	Romania	
121	Romania	KMHS581HHMU333532	169	Romania	
122	Romania	KMHS581HHMU333480	170	Romania	
123	Romania	KMHS581HHMU333496	171	Romania	
124	Romania	KMHS581HHMU333500	172	Romania	
125	Romania	KMHS581HHMU333516	173	Romania	
126	Romania	KMHS581HHMU333477	174	Romania	
127	Romania	KMHS581HHMU333464	175	Romania	
128	Romania	KMHS581HHMU333460	176	Romania	
129	Romania	KMHS581HHMU333412	177	Romania	
130	Romania	KMHS581HHMU333440	178	Romania	
131	Romania	KMHS581HHMU333432	179	Romania	
132	Romania	KMHS581HHMU333409	180	Romania	
133	Romania	KMHS581HHMU333237	181	Romania	
134	Romania	KMHS581HHMU333219	182	Romania	
135	Romania	KMHS581HHMU333214	183	Romania	
136	Romania	KMHS581HHMU333196	184	Romania	
137	Romania	KMHS581HHMU333173	185	Romania	
138	Romania	KMHS581HHMU333132	186	Romania	
139	Romania	KMHS581HHMU333156	187	Romania	
140	Romania	KMHS581HHMU333109	188	Romania	
141	Romania	KMHS581HHMU333097	189	Romania	
142	Romania	KMHS581HHMU332510	190	Romania	
143	Romania	KMHS581HHMU332577	191	Romania	
144	Romania	KMHS581HHMU332532	192	Romania	
145	Romania	KMHS581HHMU332488	193	Romania	
146	Romania	KMHS5811DMU001707	194	Romania	