

# FORMULAR DE NOTIFICARE PENTRU NOTIFICAREA PRODUSELOR PERICULOASE AUTORITATILOR DE CATRE PRODUCATORI SI DISTRIBUTORI

Sectiunea 1: Detalii despre Importatorul care notifica Rechemarea	
Autoritatea/Contactul Numele/Adresa/Telefon/Fax/ E-mail/Website	<b>Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor</b> <b>Direcția Generală Control și Supraveghere Piață și Armonizare Europeană</b> <b>Serviciul Produse si Servicii Alimentare si Nealimentare</b> <b>B-dul Aviatorilor nr.72 sector 1, București</b> <b>Tel : 021 312 12 75, Fax : 021 314 34 61 <a href="http://www.anpc.gov.ro">www.anpc.gov.ro</a></b>
Identificarea companiilor notificate si rolul lor in vanzarea produsului	
Sectiunea 2: Detalii despre PRODUCATOR/DISTRIBUTOR	
Producatorul sau reprezentantul producatorului/Distribuitorul care completeaza formularul	SC Mercedes-Benz Romania SRL reprezentant in Romania al producătorului Mercedes-Benz AG
Numele, Functia, Adresa, Telefon, Fax, E-mail, website ale persoanei de contact	Alexandru Rugina/ After-Sales Manager Van Mercedes-Benz România / Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Henley Building, etaj 4, Voluntari, județul Ilfov, România / Tel: +40 21 2004 625 / E-mail: <a href="mailto:cs.rou@cac.mercedes-benz.com">cs.rou@cac.mercedes-benz.com</a> / Website: <a href="http://www.mercedes-benz.ro">www.mercedes-benz.ro</a>
Sectiunea 3: Detalii despre PRODUSELE implicate	
Categoria. Sortimentul sau marca. Numele modelului (modelelor) sau Codul de bare/CN Tariful.Tara de origine	Autovehicule Mercedes-Benz : <b>Model: Sprinter</b>
Descrierea/Fototografia	
Sectiunea 4: Detalii despre PERICOL	
Descrierea pericolului si posibila afectare a sanatatii/sigurantei si estimarea riscului si evaluarile realizate	<p>În cadrul monitorizării globale a produselor, Mercedes-Benz AG a constatat faptul că, la anumite vehicule echipate cu frână electrică de parcare, după un timp de funcționare semnificativ și un număr mare de acționări a frânei de parcare, pot apărea scurgeri interne ale unor cantități minime de lichid de frână la nivelul etrierului de frână de pe puntea spate. Prin urmare, aerul poate intra în sistemul de frânare în direcția opusă. Acest lucru ar putea duce la creșterea cursei pedalei de frână și la o senzație de pedală de frână modificată.</p> <p>În cazul în care conducătorul autovehiculului ignoră acest lucru și continuă să utilizeze autovehiculul, un impact negativ asupra efectului de frânare nu ar putea fi exclus în cele din urmă. În această situație, utilizarea în deplină siguranță a autovehiculului în toate situațiile de conducere nu ar mai fi asigurată.</p>
Inregistrarea accidentului (accidentelor)	

<b>Secțiunea 5: Detalii despre ACTIUNILE corective deja întreprinse</b>	
Tipuri/ Scopul/ Durata acțiunii (acțiunilor) și măsurilor de precauție și identificarea companiei responsabile	<p>- Va fi informată întreaga rețea de Parteneri Autorizați și vor fi contactați proprietarii cunoscuți ai autovehiculelor vizate pentru a-i informa despre această campanie și pentru a se prezenta cu autovehiculul la cel mai apropiat Atelier Autorizat Mercedes-Benz pentru remedieri.</p> <p>- Scopul acțiunii: vom verifica nivelul de umplere din rezervorul lichidului de frână, vom înlocui etrierele de frână de pe puntea spate și vom actualiza software-ul unității de comandă ESP pe vehiculele afectate.</p> <p>- Operațiunile necesare vor fi gratuite.</p>

**COMPANIILE TREBUIE SA COMPLETEZE SI SA TRANSMITA SECTIUNEA 6  
IN CAZUL UNUI RISC SERIOS SAU IN CAZUL IN CARE  
PRODUCATORUL/DISTRIBUITORUL OPTEAZA PENTRU TRANSMITEREA  
NOTIFICARII NUMAI AUTORITATII STATULUI MEMBRU IN CARE SUNT  
STABILITI**

<b>Secțiunea 6: Detalii ale altor COMPANII din lanțul de distribuție care detin produsele afectate</b>	
Lista producătorilor/ Importatorilor sau reprezentanți autorizați din Statul Membru: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	SC Mercedes-Benz Romania SRL Swan Office and Technology Park, Șoseaua București-Nord nr. 15-23, Henley Building, etaj 4, Voluntari, județul Ilfov, România; Tel 021 2004 555 <a href="http://www.mercedes-benz.ro">www.mercedes-benz.ro</a>
Lista distribuitorilor/ Detailistilor: Nume/Adresa/ Tel/Fax/E-mail/Website	Rețeaua Distribuitorilor și Reparativilor Autorizați <a href="http://www.mercedes-benz.ro">www.mercedes-benz.ro</a> – secțiunea „Căutare centru autorizat”
Numarul de produse (nr. serie sau data, coduri) detinute de producator/importator/ distribuitor/detailist/consumatori din Statul Membru	Număr de vehicule ce ar putea fi afectate în România – 1 unitate:  WDB9076331P004888